

目次

第1部 修復工事報告編

第1章 解体作業の進展	1
第2章 下成基壇各段の解体	2
第1節 下成基壇外装部の解体 (N19-N22)	2
第2節 下成基壇基礎部の解体 (N23-N25)	10
第3章 修復工事	16
第1節 中央祠堂南階段の修復	16
第2節 石材の接合修復	18
第4章 基壇の地下調査	19
第1節 掘込地業の調査	19
第2節 埋納土器	24
第3節 基壇内石列面における基壇土の地盤調査	28
第5章 今後の修復作業	29
第1節 仮組の進行	29
第2節 基壇下部の再構築	30

第2部 論考編

第1章 西トップ遺跡南祠堂修復方法の検討	31
第2章 西トップ遺跡の石材 碑文、落書き、線刻、素描に関する初步的な紹介	48
第3章 西トップ遺跡にみられる上座部仏教に属する新たな要素	54